

L. - Préconisations:

Traitement et / ou réparation des pathologies mises en évidence dans le corps du présent rapport.

M. – Signatures

Fait à PLERIN, le 09/01/2024


Opérateur du diagnostic : MORICE Pierre


Responsable du cabinet :

LAURENT PATUREL



N - Croquis





O - Photos



Photo n° PhTer001

Localisation : Sous-sol - Pièce 1; Sous-sol - Pièce 2; Sous-sol - Pièce 3; Sous-sol/Rdc - Cage d'escalier

Ouvrage : Sol

Parasite : Humidité (remontées par capillarité), Salpêtre

Indices : Présence d'humidité (relevé hygrométrique >50%)